

Wykonujemy:

*opracowania przyrodnicze  
do raportów oddziaływania  
inwestycji na środowisko*

*monitoring ornitologiczny  
i chiropterologiczny  
dla planowanych  
farm wiatrowych*

*opinie dla beneficjentów  
funduszy europejskich  
dotyczące wpływu  
planowanej inwestycji na  
obszary Natura 2000*

*opinie ornitologiczne  
i chiropterologiczne  
dotyczące budynków  
przeznaczonych do prac  
konserwacyjnych lub  
termomodernizacyjnych*

*ekspertyzy ornitologiczne  
dla potrzeb PROW*

*inne opracowania  
przyrodnicze*

**Opinia ornitologiczna związana  
z planowaną termomodernizacją budynku  
Zespołu Placówek Oświatowych nr 1  
we Włoszczowie, ul. Partyzantów 24**

Zamawiający:  
Agencja Użytkowania  
i Poszanowania Energii  
ul. Kwidzyńska 14  
91-334 Łódź

Opracował:  
mgr Marcin Kociniak

Piotrków Tryb., styczeń 2017 r.

## 1.Wstęp

Budynki są powszechnie zasiedlane przez różne grupy fauny w tym m.in. przez ptaki. Osiedlanie się zwierząt w terenie zurbanizowanym, połączone z wykształceniem specyficznych przystosowań do sztucznego środowiska, jakim jest zabudowa miejska nazywany jest synurbizacją. Proces synurbizacji dotyczy obecnie coraz większej liczby gatunków. Niektóre ptaki, jak: wróbel, kawka czy jerzyk gniazdują prawie wyłącznie w budynkach.

Wymogi przepisów ochrony środowiska, konieczność ograniczania emisji dwutlenku węgla do atmosfery oraz wzrost kosztów ogrzewania budynków, spowodowały potrzebę ich termomodernizacji. Niestety, docieplenie budynków ma często negatywne skutki uboczne - eliminuje miejsca rozrodu zwierząt. Powoduje to zmniejszanie się populacji rozmnażających się dotychczas w szczelinach murów, w przestrzeniach pod stropodachami, w kominach i innych dogodnych miejscach jakie stworzyły budowle. Prace przeprowadzone w okresie rozrodu ptaków powodują замуrowanie żywcem młodych jak również dorosłych osobników, a w konsekwencji śmierć głodową. Wykonanie docieplenia jest działaniem prośrodowiskowym i zasadnym z ekonomicznego punktu widzenia, jednak jego sposób wykonania powinien być zgodny z zasadami ochrony przyrody, w tym z obowiązującym prawem.

## 2. Cel opracowania i podstawy prawne.

Celem niniejszego opracowania jest:

- stwierdzenie, czy w budynkach znajdują się potencjalne miejsca, które mogłyby zostać zajęte w okresie lęgowym i rozrodczym przez ptaki i nietoperze.
- zaproponowanie metod (rodzaje zabezpieczeń, terminy), które wyeliminują ryzyko wystąpienia lęgów ptaków i rozrodu nietoperzy podczas prowadzonych robót budowlanych.
- zaproponowanie kompensacji ewentualnej utraty siedlisk w wyniku przeprowadzonej termomodernizacji dla poszczególnych gatunków zwierząt.

Budynki stanowią miejsce gniazdowania kilkunastu gatunków ptaków oraz siedlisko kilku gatunków nietoperzy. Według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2017 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, wszystkie ptaki i nietoperze bytujące w budynkach są objęte ochroną gatunkową ścisłą lub częściową. Oznacza to m.in. zakaz niszczenia ich siedlisk, jaj, piskląt, oraz zakaz płoszenia, niepokojenia i zabijania.

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zajęła stanowisko w sprawie jerzyka *Apus apus*, w którym wskazuje na konieczność ochrony gatunku wraz z jego siedliskami, jakimi są budynki, a w szczególności ich stropodachy. Wymogi ochrony wynikają z polskiego prawa i sprowadzają się do planowania i wykonywania prac remontowych z uwzględnieniem miejsc rozrodu ptaków w obiektach remontowanych.

Nie dopuszcza się prowadzenia prac w okresie lęgów ptaków. Wszelkie prace należy prowadzić poza okresem rozrodczym, tworząc jednocześnie miejsca zastępcze do lęgów. Można także nie dopuścić przed okresem lęgowym do zajęcia stropodachów przez jerzyki specjalnymi zabezpieczeniami. Na ww. czynności należy uzyskać zgodę właściwych organów ochrony przyrody.

Niniejsza opinia przyrodnicza jest podstawą do właściwego zaplanowania i przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych omawianego obiektu.

### 3. Przedmiot oceny

Niniejszą opinię sporządzono dla budynku Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 we Włoszczowie, ul. Partyzantów 24, 29-100 Włoszczowa.

Budynek posiada trzy kondygnacje nadziemne oraz strych. Elewacje są otynkowane, dachy są kryte blachą.

W ramach termomodernizacji budynków planuje się ocieplenie ścian styropianem oraz ocieplenie stropu wełną mineralną, a następnie ułożenie podłogi z płyt OSB.

Biorąc pod uwagę charakter i usytuowanie obiektu będącego przedmiotem oceny, przyjęto możliwość lęgów następujących ptaków:

- oknówka *Delichon urbica*
- kopciuszek *Phoenicurus ochruros*
- szpak *Sturnus vulgaris*
- kawka *Corvus monedula*
- wróbel *Passer domesticus*
- mazurek *Passer montanus*
- Opisywany budynek może być ponadto zasiedlony przez następujące gatunki nietoperzy:
- karlik drobny *Pipistrellus pygmaeus*
- karlik malutki *Pipistrellus pipistrellus*
- karlik większy *Pipistrellus nathusii*
- nocek duży *Myotis myotis*
- mroczek późny *Eptesicus serotinus*
- gacek szary *Plecotus austriacus*

### 4. Termin i metodyka wykonania opinii.

W styczniu 2017 r. przeprowadzono oględziny elewacji budynku oraz strychu. W czasie kontroli poszukiwano miejsc, które były zajęte w okresie lęgowym przez ptaki (pozostałości gniazd, odchody) oraz potencjalnych miejsc lęgowych.

Występowanie nietoperzy określono na podstawie obecności śladów takich jak: odchody, wytłuszczenia w miejscach przebywania zwierząt itp.

Ustalenia oględzin obiektu:

- szerokie gzymsy i występy
- trzy duże otwory wentylacyjne na południowej elewacji
- brak szczelin pod parapetami i rynnami
- nieliczne szczeliny pod obróbkami blacharskimi
- brak ubiegłorocznych gniazd oknówek
- otwory przy oknach strychu – możliwość dostania się ptaków i nietoperzy.

Podczas oględzin przeprowadzono wywiad z przedstawicielem UM we Włoszczowie oraz konserwatorem obiektu.

## **5. Wyniki kontroli**

Podczas kontroli stwierdzono:

- brak stanowisk lęgowych ptaków na elewacjach budynku
- 3 gniazda wróbla na belkach strychu, w tym dwa sprzed ok. kilku lat.
- nieliczne odchody nietoperzy.

Ponadto uzyskano informację, że w latach 2014-2015 w jednym z otworów wentylacyjnych gniazdowała para pustułki *Falco tinnunculus*. W roku 2016 para nie zajęła stanowiska lęgowego.

## **6. Zalecane działania ochronne i kompensacyjne.**

Biorąc pod uwagę, że nie jest znany termin prowadzenia prac termomodernizacyjnych, należy przyjąć dwa warianty postępowania:

A. Prace w okresie wiosna – lato, tj. w okresie lęgowym ptaków.

1. Aby nie dopuścić do ewentualnego zajęcia otworu wentylacyjnego przez pustułki oraz budowy gniazd przez wróble, a w konsekwencji do zniszczenia lęgów tych gatunków podczas prac budowlanych, przed okresem lęgowym (między połową października, a końcem lutego) należy zabezpieczyć siatką otwory wentylacyjne na południowej elewacji budynku oraz otwory nad oknami strychu.

2. Po wykonaniu prac budowlanych, na elewacji budynku, należy wywiesić następujące budki lęgowe jako zastępcze miejsca lęgów:

- 3 budki dla wróbla
- 1 skrzynkę dla pustułki

Wykonanie skrzynek lęgowych oraz ich montaż powinny być przeprowadzone pod nadzorem ornitologa.

B. Prace w okresie jesień - zima, tj. poza okresem lęgowym ptaków.

1. Nie ma potrzeby zabezpieczania opuszczonych miejsc lęgowych.
2. Należy powiesić budki lęgowe jak w p. A.2.

Biorąc pod uwagę bardzo małą ilość stwierdzonych odchodów nietoperzy, zakłada się, że ich pobyt w budynku dotyczy pojedynczych osobników (prawdopodobnie samców) w okresie wiosenno-letnim i ma charakter incydentalny. Nie stwierdzono dużych ilości odchodów charakterystycznych dla kolonii rozrodczej. W związku z tym nie przewiduje się specjalnych działań ochronnych i kompensacyjnych wobec tych ssaków.

## **7. Podsumowanie**

Przeprowadzona inwentaryzacja wykazała, że obiekt Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 we Włoszczowie jest zasiedlony przez dwa gatunki ptaków. W związku z powyższym zalecono działania ochronne i kompensacyjne.

## 8. Akty prawne i literatura

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. Nr 111 poz. 724 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. Nr 75, poz. 493 z późn. zm.)
4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183)
5. Gotzman J, Jabłoński B. 1972. Gniazda naszych paków. PZWS. Warszawa.
6. Grzeniewski M., Kowalski M. 2008. Ochrona ptaków gniazdujących w budynkach. TP Bocian. Warszawa.
7. Hejduk J., Stopczyński M., Pawenta W. 2001. Nietoperze okolic Łodzi. Łódzka Grupa Chiropterologiczna. Łódź.
8. Janiszewski T., Wojciechowski Z., Markowski J. 2009. Atlas ptaków lęgowych Łodzi. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź.
9. Kus K., Staniaszek M., Szczepaniak P. 2010. Ptaki w budynkach. Remonty i docieplenia w zgodzie z przepisami ochrony przyrody. Stowarzyszenie Ochrony Sów. Kielce.
10. Luniak M. 2008. Ptaki w budynkach. Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków. Warszawa.
11. Sachanowicz K., Ciechanowski M. 2005. Nietoperze Polski. Mulltico. Warszawa.
12. Sikora A., Rhode Z., Gromadzki M., Neubauer G., Chylarecki P. (red.) 2007. Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań.
13. Tomiałojć L., Stawarczyk T. 2003. Awifauna Polski. Rozmieszczenie, liczebność i zmiany. PTPP „pro Natura”. Wrocław.
14. Walasz K., Tworek S., Wiehle D. 2006. Ochrona ptaków i ich siedlisk w Polsce. Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne, Instytut Ochrony Przyrody PAN. Kraków.
15. Wylęgała P., Jaros R., Dzieciółowski R., Kepel A., Szkudlarek R., Paszkiewicz R. 2009. Docieplanie budynków w zgodzie z przepisami ochrony przyrody. PTO „Salamandra”. Poznań.
16. Zyskowski D., Zielińska D. 2014. Przewodnik do inwentaryzacji oraz ochrony ptaków i nietoperzy związanych z budynkami. Federacja Zielonych Gaja. Szczecin.





Fot. 1. Elewacja frontowa obiektu.



Fot. 2. Fragment elewacji budynku – brak szczelin pod parapetami.





Fot. 3. Południowa elewacja budynku.



Fot. 4. Otwory nad oknami strychu.





Fot. 5. Stanowisko lęgowe pustulki.